


Stosować ściśle ze schematem ideowym DT Neptun 611

ERRATA DO SCHEMATU IDEOWEGO OT NEPTUN 611


Niniejsza errata dotyczy zmian w obwodzie zasilania siatki 1 i 2 kineskopu, w układzie sprzężenia zwrotnego toru fonii oraz zmian wartości niektórych elementów RC.

OBWÓD ZASILANIA KINESKOPU

przed zmianą



po zmianie



Wykaz zmienionych elementów RC

L.P.	przed zmianą	po zmianie
1.	C516 - 0,1 μ F - 400V	C516 - nie występuje
2.	R515 - 2k2 - 2W	R515 - 3k3 - 2W
3.	C511, C512, C513 - 50+50 μ F - 350V	C511, C512, C513 - 47+47 μ F - 350V
4.	R604 - PU101 - 250 k Ω	R604 - PA26 - 220 k Ω
5.	R601, R602 - PU101 - 500 k Ω	R601, R602 - PA26 - 470 k Ω
6.	C504 - 100 μ F - 50V	C504 - 100 μ F - 40V

site: www.unimor.pigwa.net

scan: stryker2(at)o2.pl